

Отчёт о выполнении договора управления № 44/02-2015 от 12.12.2015года
адрес: г Боготол ул. Рабочая 44

Отчёт за 2018год - общая площадь **4045** кв.м.

| Наименование услуг | Единица измерен. | действ тариф | Начислено с 01.01.18г | Оплачено населен. | % оплаты | Израсходо-вано | остаток на 01.01.2018г | остаток на 01.01.2019г |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Сбор и вывоз ТБО | кв.м | 1,66 | 80576,4 | 81945,75 | 101,699443 | 80576,4 | -464,32 | -464,32 |
| Обслуживание жилого фонда | кв.м | 15,48 | 751399,2 | 590797,23 | 78,62627881 | 751399,2 | -60932,13 | -60932,13 |
| Текущий ремонт | кв.м. | 2 | 97080 | 97815,86 | 100,7579934 | 77077 | -41824,06 | -21821,06 |
| Всего: | | | 929055,6 | 770558,84 | 82,94001349 | 909052,6 | -103220,51 | -83217,51 |

расходы по текущему ремонту

| месяцы | выполненные работы | сумма |
|----------|---|-------|
| январь | | |
| февраль | установка радиатора отопления в 4 подъезде | 10743 |
| март | | |
| апрель | | |
| май | замена лампы ДРЛ и светильника в 3 подъезде | 2376 |
| | установка светильника в тамбур 1 подъезда | 1707 |
| июнь | прокладка трубопроводов ХВС на теплообменник | 55980 |
| июль | | |
| | | |
| август | замена светодиодного светильника с датчиком движения в тамбуре 3 подъезда | 1707 |
| сентябрь | | |
| октябрь | | |
| ноябрь | замена ламп ДРЛ | 1341 |
| | устройство антискользящих ковриков во 2 подъезде | 1295 |
| | установка светильника в 4 подъезде | 1707 |
| декабрь | замена светодиодных ламп в 4 подъезде | 221 |
| Итого: | | 77077 |